

人體不是玩具，部件壞了可更換，但在醫學科技日益進步下，人體很多嚴重受傷或磨損的部位，今日可以像汽車般更換新零件，像關節置換。

早期的關節置換，需切走不少人體骨骼組織，最新的治療理念，是愈保留得多愈好，人造零件體積愈細愈好，充分利用人體的生物組織將零件牢牢抱緊，將其融為身體一部分。

「表面髌關節置換」，便是這原理下的產物，病人手術後翌日便能離開病牀，重新走路。

# 表面髌關節置換 救骨枯

現時人工關節已經與羅先生本身骨骼融為一體，但坐在硬石口時，會感覺到人工關節的存在。



拖延了近兩年，羅先生見其治療沒進展，與家人商量後，決定由骨科醫生鄧偉文，為他進行髌關節置換手術。

## 活動力強 不易鬆脫

「羅先生的髌關節表面花白了，原本應該是球形的關節表面，部分因沒血流到而嚴重損毀，出現缺血性骨枯，令他郁動時出現磨骨的情況，故出現劇痛。」鄧醫生說。

由於髌關節出現骨枯嚴重影響羅先生的活動能力，要徹底解決問題，擺在前面的只有手術治療，將壞關節及骨枯部分切走，換一個人工關節。手術以外，其他方法都只能治標，不能治本。因應羅先生

## 髌關節解構



髌關節是指大腿骨（即股骨）連着盆骨的高狀關節，由股骨頭和髌白組成，外圍被軟骨覆蓋。


羅先生更換髌關節後一年，行動完全沒問題，不過為保護髌關節，他不敢做激烈運動。

## 表

面髌關節置換手術意念，其實早在六十年代已出現，但因為當時物料欠完善，病人手術後鬆脫機會高，所以在試用了一段日子後便停用。今日醫療科技進步，物料不斷改良，技術更精準，這個四十年前的表面髌關節置換手術，就令羅先生重過自由行動新生活。

三十二歲的羅先生，年輕力壯，沒有長期服用類固醇，他萬萬想不到，骨枯竟然會出現在他身上。「大約四年前，我因為打羽毛球拉傷了右大腿，走路時隱隱作痛，初時見過跌打醫師，又做過物理治療，但沒有好轉，其後見骨科醫生，照過X光，都找不出特別原因令我痛……」羅先生說。其後他輾轉求醫，

鄧偉文醫生指出，表面髌關節能完全複製股骨頭，力學及活動能力都較佳。



終由一位專治奇難雜症的跌打醫師經X光檢查，發現他右大腿髌關節出現骨枯，而且已屬第二、三期。驚聞自己患骨枯，羅先生自言初時很難接受。「之後我見過瑪麗醫院骨科醫生，知道最徹底的解決方法是換髌，但我上網查過資料，知道人工髌用了十多年後又要換，所以一直猶豫不決，期間用了一年時間由跌打醫師治療，又按摩又敷藥，初期有好轉，但後期已發覺無效。」

## 保留骨骼 物料改良

另一好處是手術後出現長短腳機會減低，「原因是做全髌關節置換時，有時由於調校張力關係，會拉行少少，減少甩散機會，但有機會令腿部長了，增長幅度可以達一至三厘米。新型關節由於力學好，甩散機會低，故

的情況，鄧醫生認為他適合換一種新型的「表面髌關節」，效果較傳統的「全髌關節置換」更優勝。

「表面髌關節置換的好處，第一是差不多可以完全複製病人『股骨頭』出來，在力學及活動能力較全髌關節更佳；第二個好處是置放好後，脫位機會較微。」鄧醫生說。

不會因拉得太行而出現手術後長短腳問題。」

此外，全髖關節置換，需  
要切走的骨骼較多，「首先要割  
走整個股骨頭，然後再於股骨近  
端用鋤鋤走骨骼，才可以放入一  
支長七至八吋的金屬柄。但好多  
時出問題的，只是關節表面，即  
關節的『骹位』磨蝕，如果因關  
節表面出現問題而要切走這些  
骨，會令病人損失很多健康的骨  
頭。」鄧醫生說。故此這個表面  
髖就是針對此問題，保留病人本  
身正常骨組織，只需將表面損毀  
部分磨走，然後安裝一個人造關  
節面，對面髖骨亦同樣安裝一個  
人造關節面，像帽子般起着保護  
作用，包護上下兩邊的骨。

這個新人工關節還有第三個  
好處，就是磨蝕機會極微，引起  
發炎機會近乎零。「以前全髖關  
節好多時是一個金屬頭，對一個  
『高分子聚乙烯』關節假體，像一  
個膠面的一種物料，這種物料在  
長期摩擦下會產生微細的聚乙烯  
微粒，情況就像鞋底一樣，行得  
多會蝕，微粒蝕落在路面上，但  
這個關節因安裝在人體內，故蝕  
出來的微粒就聚在關節內。」

### 鈦合金 不易磨損

由於這些微粒是外來物，並  
也沒有問題。  
這種約出現了七至八年的新  
型關節，適用於髖關節退化及骨  
枯，但目前在香港較少個案使用，  
鄧醫生解釋，其一是因為香港人較  
少出現髖關節退化問題，其二是香  
港人因骨枯而需要更換髖關節，其  
骨枯影響範圍較小才能應用，而香  
港一般骨枯病人，關節受損影響範  
圍較大，故需要用傳統的全髖關節  
置換。

### 類固醇酒精致骨枯

為何會出現骨枯？這主要有  
三個原因，一是類固醇，例如○三  
年沙士患者在治療時，需要服食高  
劑量類固醇，事後不少患者出現骨  
枯後遺症。另一個常見原因，是長  
期飲酒。鄧偉文醫生解釋，酒精會  
令骨髓內的脂肪細胞變大，變大後  
阻塞血流進入骨骼，而股骨頭的血  
液供應較特別，只得一條路，故這  
條路被阻塞，血液無法從其他方向  
進入，股骨頭在缺血情況下便出現  
枯萎、壞死。

另一個骨枯原因是潛水，當  
潛水員潛得極深時，氮氣溶在血液  
內，到他慢慢浮上水面時，因減壓  
做得不好，氮氣就會在短時間內湧  
出，塞住血管。

目前香港的骨枯個案，以類  
固醇及長期飲酒較常見，不過很多

### 骨科手術愈趨生物性

由於醫學科技進步，人體某些部分可以像汽車零件  
般更換，當中應用得較多的是骨科手術，但昔日的零件  
體積大，今天的零件卻愈來愈細小。

「目前骨科手術已進入新階段，即愈重視生物學，以  
前傷口開得大，骨又盡量切多些，盡量用多一點骨髓泥  
去固定假體，但現時是希望保留病人本身生物性強的東  
西，譬如傷口做細一點，假體置入時不是以髓泥夾硬黏  
住、固定，而是希望最終骨骼細胞能生長至抱住整個假  
體，如果抱住得，這個假體會融為身體一部分，它理論  
上就可以永遠使用。」鄧偉文醫生說。

同樣理念亦可應用在全髖關節置換，如果置入後自  
身組織抱得住，這個全髖亦可用一世，只需更換會磨蝕  
的部分，毋須再鋤或切骨頭，減少對身體的傷害。



鄧偉文醫生（左）說，表面髖關節置換  
手術，歷時約二至三小時，病人手術後康  
復更快。

### 人工髖關節

- A 為表面髖關節
- B 為股骨模型，右為安裝全髖關節時需要切走的股骨頭。
- C 全髖關節假體，蓋上一個陶瓷關節面。
- D 為全髖關節假體，蓋上一個高分子聚乙烯關節面。

骨枯個案都是沒有原因的。雖然鄧  
醫生未能確定羅先生骨枯原因，不  
過羅先生告訴記者，他在九七至九  
九年間，因職業關係要經常飲酒，  
他懷疑是造成日後骨枯的主因。

### 金屬假體 男士適宜

羅先生於去年四月中接受

手術，醫生先將髖  
關節損壞部分  
磨走，然後置  
入已預先量度好  
大小的試模假體，  
確定尺碼適合後，




長期大量飲酒，會引致骨枯，  
嗜杯中物者要留意。




表面髖關節，毋須切走股骨頭  
便能裝上，物料是鈦合金。

置入鈦合金人工髖關節  
假體。



磨走表面損壞部分後，  
置入試模假體（箭嘴示），  
以確定尺碼適合。

羅先生髖關節出現部  
分枯萎（箭嘴示）。



磁力共振圖片顯示羅先生右  
髖骨關節出現骨枯（箭咀）。



上落樓梯或慢跑，對羅先生來  
說已完全沒問題，平時他亦會  
到健身室做一些不用負重的運  
動，鍛鍊肌肉。

非人體組織，故人體會對其產  
生抗拒，在反抗過程中產生發  
炎，部分骨組織因而消失，造  
成「骨溶解」。而最新的關節假  
體棄用高分子聚乙烯的物料，  
改為「鈦合金」，故不會有上  
述情況。

舊關節由於有微粒積聚問  
題，故在炎症產生時需入手術室  
清理關節微粒。數字顯示，每一  
百隻高分子聚乙烯人工全髖關  
節，約有八至十隻需入手術室進  
行清洗。至於是否需要清洗，需  
要先從X光片判斷。

雖然沒有任何人工關節可以  
說用一世，但這種新型的表面髖  
關節，由於物料耐用，其磨蝕過  
程極慢，故較可用上二十年的舊  
式關節更耐用，估計用上三十年  
才正式將表面髖關節安裝，手術大  
約歷時兩小時。

手術後，張先生需在傷口接  
駁引流喉管，待血水在二十四小時  
全部流出後，便可取走引流喉管，  
第三日在物理治療師指導下離開病  
牀，學習走路。  
「我在腳架輔助下走了五至十  
分鐘，初時覺得不太有力，可能  
因為之前長時間用拐杖代替右  
腳，致令右腳肌肉無力。」羅先  
生說。

鄧醫生說，手術後要進行約兩  
星期物理治療，便能如平常般走路。  
如果想做劇烈運動，最好在半年後。  
羅先生謹守醫生指示，並在物理治  
理師指導下訓練肌肉，結果在出院後三  
星期，他右腳已回復昔日活動能力，  
走路時完全不感覺到有個鈦合金關  
節在體內，只是坐在硬繃繃的石椅  
上，才感覺到關節有點硬硬的，但基  
本上，人工關節已與他融為一體，是  
身體一部分了！

目前這種新關節較適宜男士  
使用，這並非因為性別歧視，  
而是這種鈦合金雖然磨蝕  
速度慢，但過程中產生的金  
屬微粒，估計有機會影響  
女士生育，故醫生為安全  
計，患骨枯女病人，仍  
會以傳統的全髖關節置  
換手術解決問題。■